

Urządzenia obsługiwane przez personel¹

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
JL305	UV, IR, MG, THD, CISx3	BPM	Julong Co., Ltd.	PL3051601	PLV305.16.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.02.08
JL206F	UV, IR, MG, THD, CISx2	BPM	Julong Co., Ltd.	PL206F1601	PLV206F.16.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.02.08
JL303	UV, IR, MG, THD, CISx3	BPM	Julong Co., Ltd.	PL3031601	PLV303.16.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.02.08
BellCount S515	MG, UV, CISx2, 3D	BAM	BellCon Denmark	C-23	V3.007_S1.001	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.02.08
GFR-220EU	UV, IR, MG,	BAM	Glory Global Solutions	A030	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.02.08
Ntegra	UV, IR, FL, CIS	BAM	Glory Global Solutions	5.10.66 5.10.14	PLN 1.9	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.02.22
iH110	MG, UV, T&R, FL, IRT, CISx2, full color	BAM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	Software 0.1,2	v. 003	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.02.22
SC 8100	CIS, UV, MG, IR	BAM	Scan Coin AB	W01NE 001.128	PLN 000.109	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.02.22
iH110 F	MG, UV, T&R, FL, IRT, CISx2, full color	BPM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	Software 0.1,2	v. 003	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.04.05

¹ Opublikowane wyniki testów nie stanowią bezpośredniej ani domniemanej rekomendacji ze strony NBP, zalecającej osobom trzecim stosowanie lub niestosowanie przetestowanych urządzeń do obsługi banknotów.

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
CPS X Range 3200 CPS X Range X3500 CPS X Range X4200/4500 CPS X Range X5500 CPS X Range X6500 CPS X Range X7500 CPS X Range X9500	UV, IR, FL	BPM	Cash Processing Solutions Ltd	44.01.716.30.0B(17/02/20)28 44.D1.07.05(17/12/12)01 01.01.00.00(17/08/08)60	01.19.00.00.(16/01/21)02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.04.05
iHunter 2600 OLD	IR, UV, FL, MG, CIS	BAM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	VER.V45.4	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.05
iHunter 2600 CDM	IR, UV, FL, MG, CIS	BAM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	VER.V45.4	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.05
Micro Banknote Reader M1.01	-	BAM	Habeco	PLN_26.TMP	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.05
ST-150	CIS, IR CIS, MG, UV	BAM	SEETECH CO.,LTD.	1.1.6/R161108	T10	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.05
iSniper ST-2000	IR, MG, UV	BAM	SEETECH CO.,LTD.	03.10 v0430 1026T1_1A	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.05
BPS C4	250441031 BPS200/SFS-HR	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	C4_E2.75.009	1.02.009	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.04.12
BPS C1	IR, MG, UV, IMAGE,	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	002.062	F02.019	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.04.12

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
BPS C2	UV, MG, CISx2, IR, Tape	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	00.25.06.01	10.00.000	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.04.26
EB-310i	DD, IR, UV, MG	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.16
MSD-1000	UV, MG, CISx2, IR, FL, MT	BAM	Myoung Sung Banking Machines Korea południowa	1.09	1.25	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.16
MSB-500	MG, UV, SD/CIS, IR	BAM	Myoung Sung Banking Machines Korea południowa	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.16
MSD T-mini	MG, MT, UV, FL, CIS, IR	BAM	Myoung Sung Banking Machines Korea południowa	17.04.1707	Ir. 0Cb3.	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.16
LB 1000 B	DD, IR, UV, MG	BAM	Bill Counter	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.24
Numeron D	UV, IR, MG	BAM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	BQ_SEP_APPL_V2.75.011	PLN_V5.05	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.26
Barrel SB-9 Barrel SB-900 Barrel SB-906	UV, IR, MG, CIS	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.31	01.31	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.26

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
Barrel SB-7 Barrel-700 Barrel-701 Barrel-702 Barrel-703 Barrel-704 Barrel-715	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.50	01.50	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.26
Barrel SB-7 Barrel-700 Barrel-701 Barrel-702 Barrel-703 Barrel-704 Barrel-715	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.40	01.40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.26
Barrel NC-6500	UV,IR, MG, CISx2, IMAGE	BPM	Masrerwork Automodule	002.011	PLN 002.009	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.04.26
Barrel NC-7100	UV,IR, MG, CISx2, IMAGE, TAPE	BPM	Masrerwork Automodule	002.062	002.025	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.04.26
Barrel NC-8500	UV,IR, MG, CISx2, IMAGE, TAPE	BPM	Masrerwork Automodule	001.038	002.021	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.04.26
Barrel EP-100 Barrel EP-103 Barrel EP-105 Barrel EP-108 Barrel EP-110	UV, IR, MG, CIS	BAM	TBM CO., LTD.	1.1.0	1.1.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.04.26

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
Barrel SB-3000 Barrel SB-3004 Barrel SB-3005 Barrel SB-3008 Barrel SB-3009	UV,IR, MG, CISx2, TAPE	BPM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	1.00	1.03	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.04.27
Barrel SB-5000 Barrel SB-5002 Barrel SB-5005	UV,IR, MG, CISx2, TAPE	BPM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	1.00	1.15	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.04.27
XC-155W	DD, UV, MG, IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	EB-3	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.05.08
XC-160V	3D, UV, MG, RGB, IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.3.5	V 0.7	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.05.08
XC-180V	MG, MT, IR, FL, CIS, UV	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.5.0	V 0.3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.05.08
XC-200R EB-20	MG, MT, IR, FL, CIS, UV	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.1R. V 1.2.0-B-S	V 0.1	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.05.08
N-8	RGB, IR UV, MG	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	C40-2	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.05.09
N-9	CISx2, IR, UV, MG	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V2.037	V3.007_S1.001	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.05.09
UW 600 EUD UW 500 EUD	HVD 100	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500_UW-600_MAIN006_ECN_0091	SW_UW-500_BV_60KF1035	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.05.10
Vertera 6G	SDA II	TARM	Glory Global Solutions	03.01.03 B	536-85-0008_00.03F PLN 1.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.05.10
SMART K3	CIS	BPM	Kisan Electronic Co., Ltd.	V1.00.20.0	PLNVF 3_0_1	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.05.10

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
Newton-F	CIS	BPM	Kisan Electronic Co., Ltd.	A7116	PLNVF 7_1_11	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.05.10
Unit EB - 310	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	EB-01	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.05.16
Unit EB - 310 PLUS	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	EB-01	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.05.16
Unit EB - 1500	UV, MG, DD, CIS, FL, MT	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.4.8	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.05.16
Unit EB - 750	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.3.5	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.05.16
Unit EB - 20	UV, MG, CIS, IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.3R.	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.05.17
BPS B1	UV, MG, IMAGE, IR, CISx2	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	003.025	002.009	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.05.21
UW 500 EU2 UW 500 V UW 600 EU2 UW 600V UW 700 EU2 UW 700 V	HVD 250	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500V_UW-600V_MAIN(A0611)_ECN 0037	SW_UW-500V_BV_050MLT081_N NNN	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.05.23
K5	CIS	BPM	Kisan Electronic Co., Ltd.	V3.0.200	PLNV 3_0_70	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.05.23
MSD 2000 MSD 4000	MG, MT, UV, CISx2, IR, FL	BPM	Myoung Sung Banking Machines Korea południowa	H/W 1.00, FIT 1.14, MAIN 1.15, FPGA 1.01	FIT 1.14	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.05.28

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
BellCount S515 F	MG, UV, IR, CIS x 2,	BPM	BellCon Denmark	V 2.036	nd	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.06.05
BellCount S715	MG, UV, IR, CIS	BAM	BellCon Denmark	1.207	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.06.05
Glover GC-450 VF	UV, MG, IR, CISx2	BPM	Double Power Tech.	C23-1	V4.012P2.21c	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.06.07
Glover GC-250 VN	UV, MG, IR, CISx2	BAM	Double Power Tech.	C23-1	V4.016AV2.029	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.06.07
ProCash 6000XE	RS15 RS25	TARM	Diebold Nixdorf	HR8A	RC103490001	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.06.11
ProCash 6100XE	RS25 RS15	TARM	Diebold Nixdorf	HY89	RC103490001	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.06.11
ProCash 6100XE V3	RS22	TARM	Diebold Nixdorf	HJ89	RC103490001	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.06.11
Rapidcount X400	CIS, UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	1.4.0.1	1.4.0.1	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.06.19
Rapidcount T200	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.18.06.19	V.18.06.19	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.06.19
Rapidcount X500	CIS, UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	3.2.2.0	3.2.2.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.06.19
Ratiotec Soldi Smart Pro	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.11	V.11	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.06.19
Ratiotec Soldi Smart Plus	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.11	V.11	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.06.19
Ratiotec Soldi Smart	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.8	V.8	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.06.19

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
USF-51	HVD-200	BPM	Glory Global Solutions	23-01	Ver.0105	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.07.02
GFS-100	BV	BAM	Glory Global Solutions	29-03	0701	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.07.02
GFS-120s	BV-MG	BAM	Glory Global Solutions	30-01	0701	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.07.02
ProNote 200	IR, MG, UV, CS	BAM	CashWork c/o Procoin GmbH	CW50	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.07.05
GRG Banking CM-100	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GRG Banking Equipment Co. , LTD.	nd	M71440B015	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.07.05
GRG Banking CM-200	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GRG Banking Equipment Co. , LTD.	nd	M81440T44	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.07.05
GRG Banking CM-400 GRG Banking CM-600 GRG Banking CM-800	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GRG Banking Equipment Co. , LTD.	nd	V43440T053	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.07.06
N-7	DD,UV, MG, IR	BAM	MoneyScan	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.07.16
XC-21	DD,UV, MG,	BAM	NANIXING	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.07.16
XC-51	DD,UV, MG,	BAM	NANIXING	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.07.16

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
EB - 1500	DD,UV, MG, CIS,FL	BAM	Selectic e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.5.0	V 0.3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.07.18
EB - 1500+	DD,UV, MG, CIS,FL	BAM	Selectic e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1	V 0.3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.07.18
EB - 10	DD,UV,MG,IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.7	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.07.20
CM-100	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GRG Banking Equipment Co. , LTD.	nd	M71440B017	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.07.23
Vertera 5G	SDA	TARM	Glory Global Solutions	4.40.03	15.15.12 PLN02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.07.27
Vertera 6G	SDA II	TARM	Glory Global Solutions	-	536-87-0985-11F PLN2.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.07.27
CONNEX 8800	CIS, UV, DD, MG, IR	BAM	V8T WEI KE	002	3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.07.27
CONNEX 8600	CIS, UV, DD, MG, IR	BAM	KAIXUN	91C071V01	K1.11	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.07.27
BTS 2819	MG, UV, IR	BAM	Bill Counter	71012a; 105a	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.08.06
GFS-120	CIS, MG, MT, FL, UV,IR	BAM	Glory Global Solutions	GFS120-1748	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.08.14
XTM ST4	CISx2	BAM	Semptom	nd	V1.22	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.08.27

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
XTM SH7	CISx2	BAM	Nanjing Numenmatic Technology Co., Ltd.	nd	A8600230 CIS07C40A01	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.08.27
UW - F	HVD -300	BPM	Glory Global Solutions	2.0.0.4	Q010LPLN	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.08.28
SH-07C	CISx2, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	A860023	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.09.11
KX-8600	CISx2, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	V002.000	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.09.11
BT-2101	CISx2, IR, UV, MG, MT, Thickness System	BPM	BATEMAT S.A.	FM1.44.EUR_B.13	nd	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.09.12
KX-8700	CISx2, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	V002.000	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.09.12
BT-600	CIS, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	I65G	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.09.12
BT-6000	CIS, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	2.7.3.4	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.09.12
CONNEX 8700	CIS, MG, MT, UV, DD, IR	BAM	KAIXUN	V.002	V.002	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.09.14
CineoCS 6060	RS32	TARM	Diebold Nixdorf	HZ02	RKG_02_598_01	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.09.18
Glover GC-1000 Eagle Eye	CISx2, UV, IR, MG, TAPE, SONAV	BPM	Pullon Technology	1.10	1.81	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	2018.09.20
Glover GC-75 VD	UV, MG, IR, DD	BAM	Double Power Tech.	C40	C40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.09.20

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
Glover GC-25UV/MG	UV, MG, IR, DD	BAM	Double Power Tech.	C40	C40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.09.20
Glover GC-20UV/MG	UV, MG, IR, DD	BAM	Double Power Tech.	C40	C40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.09.20
Ludger BTS 2950	UV, MG, IR, DD	BAM	Ludger BTS	C18 813	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.10.01
EB 311N	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.0	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.10.11
DORS 800	CIS, MG, UV	BAM	Dors industries Ltd	1.0.6134/0.1.174	0.18.55	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.10.29
DORS 820	CISx2, MG, UV	BAM	Dors industries Ltd	1.3.1021/0.3.80	0.2.14	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	2018.10.29

BPM - sorter
 BAM - urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów
 TARM - urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności lub jakości obiegowej banknotów